



# Bezpečnostní pokyny pro provádění BEDNĚNÍ

## Pokyny k bezpečné práci:

- Ujistěte se, že je pracoviště ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
  - Nepoužívaná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob ohradte nebo jinak zabezpečte.
  - Podpěrné konstrukce bednění navrhněte a montujte tak, aby je bylo možno při odbedňování bez nebezpečí postupně uvolňovat a odstraňovat.
  - Před použitím strojního zařízení se přesvědčte, zda se v nebezpečných prostorech nenachází žádný zaměstnanec a zda máte dostatečný manipulační prostor umožňující bezpečné používání zařízení.
  - Před :
    - podpěry
    - kontrole
  - Pro př komunil
  - Při pře do kon zajištěn a zalítí
  - Dopraví způsob
  - Ponoře betonu v obloul
- :ejměna jeho  
bednění a její  
áznam.  
né přístupové  
ejich ukládání  
šin, aby byla  
proti zavalení  
je a zajistěte  
iadla.  
zhuťovaného  
í být ohýbán

**TRAIVA**  
**ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOST**

**Všechny vzory BOZP dokumentů naleznete na:**  
**<https://www.traiva-shop.cz/dokumentace>**

## Předpínání v

- Do pracovištního prostoru předpínacímu zařízení je vstup povolen pouze fyzickým osobám vykonávajícím předpínací práce nebo dohled.
- Stanoviště obsluhy umístěte vedle předpínacího zařízení, mimo směr tahu napínacího drátu a s možností bezpečně ustoupit v případě jeho vychýlení.
- Obsluha vrátku, kterým se provádí vytahování trubek nebo zatahování kabelů, musí být chráněna zástěnou pro případ poškození tažného lana, závěsu kabelu nebo trubky.
- Při odvýjení předpínacího drátu, dodávaného ve svazcích nebo kotoučích, vždy používejte zařízení vyloučující vylétnutí konce odvýjeného drátu.
- Při ovýjení výztuže neprovádějte současně ochranu ovýjení, např. torkretováním.
- Po ukončení napínání a po odstranění napínací pistole odstraňte přečnívající konce předpínané výztuže.

## Je zakázáno:

- Napínat prasklé nebo vytržené dráty nebo pruty, pruty s důlkovou korozí a prvky mechanicky poškozené.